



Département de Vendée

Commune de
I'ILE D OLLONNE

Etude diagnostique du système
d'assainissement

Phase 1:
Configuration du système
d'assainissement

Planche nord : 1/2

Chargé d'études M. BENAZA	Dessiné par: L. MERE	Date: 20/01/2011	Modifié le:	Echelle: 1/2.000
------------------------------	-------------------------	---------------------	-------------	---------------------



Audit Environnement
Bureau d'Etudes en Environnement et Aménagement
2,1,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100

Légende :

- Réseau d'eaux usées séparatif.
- Réseau d'eaux pluviales .
- SENS d'écoulement.
- Fossé.
- PR1 Poste de refoulement / Relevage.
- Conduite de refoulement.
- Grille.
- Regard d'eaux usées ouvrable.
- Regard d'eaux usées non vu.
- Regard d'eaux usées non ouvrable.
- Regard d'eaux pluviales.
- Dispositif de traitement.
- Regard avec fiche descriptive